

事務車（アクア）現況写真



車 両 名 : アクア
車 両 番 号 : 沖縄501は719
購 入 年 度 : 平成27年度
次 回 車 検 : 令和8年度



事務車（アクア）現況写真



各箇所において、腐食が激しく点検及び車検が通らない。修理費用に約75万円かかる見込。



令和7年9月22日現在
走行距離：130,800km
※エンジンチェックランプ等表示されており、上記修理費用以外に修理費用が嵩む可能性がある。